

THERMO-HYGROMETRE DEWCHECK 4

DEWCHECK 4 Indispensable pour votre travaux de décapage et de revêtement



ZI ABBAYE NORD - 38780 ESTRABLIN Tél : 04.74.16.20.40 / Fax : 04.74.16.20.49

Site: www.larius-france.fr / Mail: contact@larius-france.fr



THERMO-HYGROMETRE DEWCHECK 4

ENREGISTREMENT MANUEL

Utilisez l'instrument comme enregistreur de donnéesportable. Prenez vos mesures, puis enregistrez-les sous forme d'ensembles de données complets (6 000 maximum) par simple pression d'un bouton. Chaque ensemble de données contient les informations suivantes : numéro de lot, date/heure, humidité, Ta, Ts, Td, T et octet d'état (status byte) pour l'alarme. Les ensembles de données peuvent être classés sous 8 lots différents que l'opérateur peut nommer à sa guise. *Fini les notes griffonnées à la hâte sur un calepin! Il vous suffit de télécharger les données de votre appareil vers votre ordinateur à l'aide du logiciel d'évaluation dédié.*



Utilisez le mode d'enregistrement automatique lorsque des mesures doivent être prises en l'absence de l'opérateur ou lorsqu'un enregistrement continu est nécessaire.* Les ensembles de données sont enregistrés automatiquement aux intervalles définis par l'utilisateur. Les dépassements de seuil sont signalés dans un rapport. Il est possible de stocker jusqu'à 12 000 ensembles de données sous 8 lots différents.





SOCLE DEWCHECK

Pour optimiser les fonctions d'enregistrement de données et connecter le DewCheck® 4 à un PC, vous avez besoin du socle DewCheck®. Le socle magnétique se positionne au dos aimanté de l'instrument, pour une fixation optimale. Le socle est livré avec une sonde thermique magnétique qui vient se substituer à la sonde de surface intégrée à l'instrument, pour une mesure correcte garantie de la température de l'air de surface. Un port USB intégré permet de connecter le DewCheck® sur son socle à un PC.



LOGICIEL D'ÉVALUATION DEWLOG

Un logiciel qui allie puissance et simplicité d'utilisation permet de télécharger toutes les données stockées sur l'instrument en vue de générer des rapports de mesures professionnels. Représentation graphique de l'ensemble des paramètres mesurés avec statistiques et indications des dépassements de seuil (heure et durée)

Possibilité d'ajouter des photos numériques du site ou de la surface recouverte afin de préciser l'endroit où les mesures ont été prises.

ZI ABBAYE NORD - 38780 ESTRABLIN Tél: 04.74.16.20.40 / Fax: 04.74.16.20.49

Site: www.larius-france.fr / Mail: contact@larius-france.fr



THERMO-HYGROMETRE DEWCHECK 4

DEWCHECK 4 un équipement haut de gamme pour des revêtements 0 défaut



ZI ABBAYE NORD - 38780 ESTRABLIN Tél: 04.74.16.20.40 / Fax: 04.74.16.20.49

Site: www.larius-france.fr / Mail: contact@larius-france.fr